

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1. Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurarea Ansamblului fostei mănăstiri a Ursulinelor, azi Liceul Ady Endre cod LMI BH-II-a-B-01061”

Secțiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

| | |
|--|--|
| <p>1. Descrierea situației actuale</p> | <p>Ansamblul fostei mănăstiri a Ursulinelor din Oradea este obiectiv de patrimoniu aflat pe Lista monumentelor istorice LMI 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, având Cod BH-II-m-B-01061 (poz. 217 din județul Bihor).</p> <p>Ansamblul de clădiri aparținând mănăstirii călugărițelor ursuline, înglobând și biserica cu hramul Sfintei Ana se află la intersecția străzii Republicii cu strada Moscovei.</p> <p>Clădirea a găzduit în decursul timpului diferite instituții de învățământ, iar începând din anul 1990 aici funcționează Liceul Ady Endre.</p> <p>Instituția de învățământ care funcționează în clădirile fostei mănăstiri a Ursulinelor este Liceul Teoretic Ady Endre, o instituție de învățământ preuniversitar din Oradea, fiind cel mai important liceu cu predare în maghiară din oraș. Instituția este urmașul de drept al școlii de fete aparținând „Ordinului Ursulinelor”, înființată de canonicul István Szentzi în 1771.</p> <p>În 2013 în cadrul liceului activau circa 900 de elevi și 72 de profesori. Instituția poartă numele scriitorului Endre Ady.</p> <p><u>În urma expertizării clădirii monument istoric au fost constatate următoarele deficiențe:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Fisuri în pereții exteriori cauzate de tasări diferențiate și de lipsa centurilor în pereți și fundații accentuate de infiltrațiile apei la baza fundațiilor dezvoltate în special la zonele cu goluri (la parapeti și buiandrugii); Cauzele acestor degradări constau în tasarea diferențiată a fundațiilor accentuată de infiltrațiile apei de la posibile rețele de apă și canalizare defecte.- Fisuri orizontale la muchia tavanului, între planșeu și pereți, cauzate de tasarea pereților;- Săgeți accentuate ale grinzilor de la planșeul peste parter cauzate atât de deschiderea relativ mare cât și de sarcina dată;- Săgeți accentuate în unele locuri la planșeul peste demisol și peste etaj (planșeu din bolți de cărămidă) cauzate de sarcina dată- Există unele grinzi cu secțiuni afectate de infiltrațiile apei de la acoperiș- Degradări ale elementelor șarpantei ca urmare a infiltrațiilor apei de la învelitoarea defectă, în special în zonele de reazem dar și în câmp- Degradarea accentuată a învelitorii atât a celei din țiglă cât și a celei din tablă- Sistemul de colectare a apelor pluviale de la acoperiș (jgheaburi și burlane) a fost schimbat, dar nu se afectează o colectare a apelor meteorice de la burlane, acestea deversând în apropierea fundațiilor- Degradarea finisajului la tavane ca urmare a infiltrațiilor apei din acoperiș- Uzură avansată a pardoselilor calde (din parchet) cât și a pardoselilor reci (din mozaic) |
|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Degradarea avansată a tâmplăriei interioare și exterioare; aceasta fiind din lemn și având o vechime mare (peste 100 ani) a suferit în timp deformații și degradări, astfel că nu se asigură o închidere etanșă a acestuia, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termică - Degradarea accentuată a tencuielilor și finisajelor interioare de la nivelul subsolului atât la pereți cât și la tavane, inclusiv acțiune corozivă a umidității la elementele metalice ale planșeului - Lipsa parțială a trotuarului de protecție pe conturul interior al construcției, ceea ce conduce la infiltrația apelor pluviale de la burlane la fundațiile construcției - Uzura avansată a instalației electrice, aceasta fiind complet necorespunzătoare, prezentând risc de accidente (electrocutări, scurtcircuit, incendiu, etc.) - Izolație necorespunzătoare la planșeu acoperiș, existând zone în astereala superioară avariate ca urmare a infiltrațiilor apei de la acoperiș în decursul timpului - La planșeul nou din beton armat parțial peste parter. nu s-a prevăzut niciun fel de izolație termică - Nu sunt asigurate accese și nici grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. - În prezent construcția are prevăzută instalație de încălzire uzată fizic și moral, inefficientă, iar efectul acestuia se poate regăsi pe suprafețele pereților supratetani ai demisolului și parțial la nivelul parterului: sunt urme evidente de igrasie. În unele cazuri prezența apei se găsește în imediata apropiere a grupurilor sanitare, foarte probabil datorită unor defecțiuni ale instalațiilor sanitare interioare. <p>În Programul de guvernare 2020-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 s-a prevăzut ca obiectiv specific dezvoltarea infrastructurii publice din toate regiunile României, urmărindu-se reducerea disparităților urban-rural și a diferențelor de dezvoltare între regiuni și în interiorul regiunilor, printre prioritățile identificate în atingerea demersului fiind și construirea și modernizarea unităților de învățământ prin promovarea unor proiecte de construire și reabilitare, consolidare și dotare creșe, grădinițe, școli, campusuri, cămine studențești, centre de excelență pentru copii supradotați, tabere școlare, centre universitare. Astfel, pentru accesul în mod egal la educație al copiilor și al tinerilor și asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului educațional la cele mai înalte standarde vor fi realizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2.500 de creșe, grădinițe și școli (construcții noi și reabilitări), cu o valoare 12,5 miliarde de lei; – 40 campusuri școlare (școală, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantină), cu o valoare de 2 miliarde de lei; – 30 cămine studențești (10.000 locuri de cazare cu o valoare de 1,4 miliarde de lei); – 8 centre universitare - reabilitare, cu o valoare de 1,5 miliarde de lei; – 40 tabere școlare, cu o valoare de 1 miliard de lei; – 40 centre de excelență, informare și documentare pentru copii (construire), cu o valoare 400 de milioane de lei. <p>Obiectivul de investiții este promovat în temeiul prevederilor art. 2 alin (1) lit. m) din Anexa nr. 3 "Programul național de construcții de interes public sau social" la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Subprogramului „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”, fiind inclus în lista-sinteză aprobată prin Ordinul al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2369/2020, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 110.</p> |
| 2. Schimbări preconizate | <u>Obiective specifice ale proiectului:</u> |

Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric, valorificarea acestuia, cultural și economic, propuse a se realiza prin proiect, constă în:

- Restaurarea și punerea în valoare a construcției, încadrată ca monument istoric, categoria B, aceasta aflându-se într-o stare avansată de degradare;
- Schimbarea elementelor structurale degradate la acoperiș și planșee (grinzile putrezite sau cu părți lipsă, planșee cu bolțișoare degradate, cu săgeți mari), popi, căpriori, etc.;
- Schimbarea țiglei ceramice degradate;
- Refacerea elementelor de finisaj – tencuieli;
- Restaurarea pardoselilor prin curățarea rosturilor unde este cazul și rașchetarea și lăcuirea pardoselilor din lemn;
- Tâmplărie interioară și exterioară restaurată prin șmirgheluire, chituire și vopsire (acolo unde este posibil), dacă aceste intervenții nu sunt posibile se propune schimbarea tâmplăriilor cu tâmplarii de lemn, de aceleași dimensiuni și aceeași formă cu geam dublu sau triplu stratificat;
- Refacerea integrală a instalațiilor interioare (electrice, încălzire, sanitare);
- Realizarea unui sistem de management energetic pentru eficientizarea consumului de energie;
- Crearea accesului persoanelor cu dizabilități prin elevator mobil și a unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități.

Caracteristicile principale ale construcției:
 Ansamblul obiectivului se compune din două clădiri alăturate situate în intravilan, proprietate a Episcopiei Romano Catolice Oradea:

- str. Moscovei nr. 1-3, extras carte funciară nr.190203 – suprafața terenului: 10.287mp;
- str. Republicii nr. 6, extras carte funciară nr.189542 – suprafața terenului: 1.664mp;

Imobilul se situează marginal pe cvartalul urban delimitat de străzile: Moscovei, Republicii, Roman Ciorogariu și Gheorghe Barițiu.

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Nr. CAD. 189542</i> | <i>Existent</i> | <i>propus</i> |
| S teren = 1.664 mp, | | |
| Sc | 990 mp. | 990 mp. |
| Scd | 1.917 mp. | 1.917 mp. |
| POT = 43,79 % ► CUT=0,91 | | |
| <i>Nr. CAD. 190203</i> | | |
| S teren = 10.287 mp, | | |
| Sc | 4.505 mp. | 4.515 mp. |
| Scd | 9.412 mp. | 9.442 mp. |
| POT = 59,46 % ► CUT=1,15 | | |
| TOTAL = | Sc = 5.495 mp | Scd = 11.359 mp |

Restaurarea ansamblului fostei mănăstiri a Ursulinelor, azi Liceul Ady Endre (cod LMI BH-II-a-B-01061), conform proiectului agreat, constă în:

► **Realizarea unor amenajări exterioare:**

- amenajarea unei grădini baroce, de dimensiuni reduse, cu câteva elemente specifice amenajării din perioada respectivă, în cadrul curții interioare a imobilului având număr cadastral 190203;
- amenajarea, în cadrul aceluiași imobil, a unei zone de loisir pentru elevi și profesori, cu zona verde amenajată alternată cu zone pietonale.
- amenajarea unui loc de joacă pentru preșcolari, în cadrul imobilului grădiniță.

Se vor păstra echipamentele aferente locului de joacă, respectiv vegetația existentă

si se va rezolva circulația pietonala prin crearea unor trotuare pavate si se va delimitarea aceasta zona de restul curții.

- curtea scolii se va reorganiza în așa fel încât sa fie posibil accesul auto pentru echipajele de intervenție in caz de urgente. Se propune desfacerea stratului de uzura actual si amenajarea curții cu pavaj. Zonele de jocuri amenajate si vegetația existenta se vor păstra. Un aspect important este amplasarea suporturilor pentru biciclete, pentru ca un număr mare de elevi folosesc bicicleta ca si mijloc de transport.

- terenul de sport se va modernizare. Stratul de uzura propus este tartan, cu modele incorporate pentru diferite jocuri.

Curtea interioară aferent nr. cadastral 189542 se va amenaja, în special în zona celor două accese, respectiv uniformizarea zonelor verzi si pietonale existente în curte. Se propune pavarea zonelor pietonale si curățirea, reorganizarea si completarea vegetație aferent zonelor verzi existente.

► Arhitectura - Rezistentă

-desfacerea stratului de protecție a planșeului podului alcătuit din elemente ceramice;

-desfacerea și eliminarea stratului de izolare termică alcătuit dintr-un strat de mortar de argilă în grosime de 3-5 cm;

-desfacerea asterelei superioare a planșeului;

-efectuarea unei revizii generale a grinzilor de planșeu și înlocuirea sau consolidarea elementelor afectate (prin efectul în timp a infiltrațiilor apei de la acoperișul defect);

-prevederea unui strat de termoizolație din vată minerală (15-20 cm) dispus între grinzi;

-prevederea unei astereli superioare noi alcătuită din două straturi de scândură dispusă ortogonal unul față de celălalt și respectiv sub un unghi de 45° față de grinzi (sau din plăci OSB;)

-prevederea peste astereală a unui strat de termobeton slab armat în grosime de 4-5 cm (rămâne la aprecierea arhitectului);

-consolidarea planșeului peste parter se va aplica pe zona cuprinsă între axele 11-14/H-K, întrucât pe această zonă este depășită capacitatea portantă a grinzilor de planșeu. Suprabetonarea se va aplica și pe zona coridorului (axele G-H/4-23) întrucât pardoseala existentă (din dale de beton) este foarte afectată. Pe această zonă se va prevedea o placă din b.a. de 10 cm grosime dispusă peste umplutura existentă peste bolta din zidărie de cărămidă existentă pe zona coridorului.

- Verificarea invelitorii existente si remedierea problemelor prin schimbarea țiglelor si a tablei.

- Verificarea jgheaburilor si burlanelor existente, si schimbarea lor daca este cazul, respectiv racordarea lor la canalizarea pluviala.

- Izolarea podului cu saltele din vata minerala, finisata cu sapa „usoara” sau dușumea pe suport din lemn, pentru întreținere.

- Remedierea problemelor cauzate de igrasie:

- Reparații la tâmplarii exterioare – recondiționarea lor, cu inspectarea tuturor tăbliilor, canatelor, balamalelor si cadrelor existente sau schimbarea tâmplăriilor vechi cu tamplarii din lemn, cu model identic celor existente cu geam termopan. In cazul tâmplăriilor duble, partea exterioara al tâmplăriei se va păstra, cu reparații necesare pentru fiecare in parte.

- Recompartimentarea vestiarului pe sexe aferent salii de sport la etaj1

- Recompartimentarea vestiarului si a zonei de dușuri pe sexe în zona internatului la etajul 2

- Extinderea grupul sanitar la corpul de clădire C4

- Reabilitarea punctului termic modular si reabilitarea sistemului de încălzire existent

- Reabilitarea sistemului de apa si canalizare existenta
- Desfacerea de zidărie se vor face cu mijloace manuale, nefiind permisă utilizarea unor mijloace mecanice de mare capacitate care pot induce șocuri și vibrații mari în structură. Pereții despărțitori noi vor fi pereți de tip ușor (10-15 cm grosime) alcătuiți din plăci de gips-caton pe schelet din profile metalice ușoare.

Din punct de vedere a asigurării rezistenței și stabilității structurii existente, se propun lucrări de consolidare și reparații locale.

În vederea obținerii unui spațiu corespunzător, în concordanță cu cerințele normelor actuale, precum și pentru asigurarea unei bune exploatare în timp a construcției este necesară efectuarea următoarelor lucrări de reparații și intervenții la elementele nestructurale și de instalații ale construcției:

- înlocuire învelitoare țiglă solzi integral pe zonele unde nu s-a înlocuit precum și pe zonele unde s-a prevăzut învelitoare din țiglă ceramică normală
- refecerea învelitorii schimbate din țiglă solzi
- efectuarea unei revizii generale a structurii șarpantei și înlocuirea elementelor degradate
- desfacerea integrală a tencuielilor exterioare și refacerea acestora cu materiale adecvate, cu excepția celor de la fațadele exterioare care s-au refăcut
- refacerea finisajelor exterioare
- desfacerea parțială a tencuielilor interioare la pereți și tavane pe zonele afectate de igrasie
- refacerea integrală a finisajelor interioare la pereți și tavane
- desfacerea pardoselilor calde de la nivelul parterului inclusiv stratul suport al acestora și prevederea unor pardoseli noi având asigurat un strat suport corespunzător (pietriș drenant, beton de pardoseală) precum și asigurarea hidroizolației orizontale și a termoizolației pe sol - pe zona fără subsol
- desfacerea pardoselilor calde de la etaje, inclusiv straturile existente sub acestea și refacerea acestora pe șapă din mortar de ciment
- refacerea stratului pardoselilor calde de la nivelul parterului pe zonele cu subsol în soluția prevăzută la pardoselile calde de la nivelul etajului
- refacerea stratului de uzură la pardoseli reci din gresie glazurată
- prevederea placajului de faianță la grupuri sanitare noi
- refacerea integrală a finisajului soclului de la elevație cu materiale adecvate
- înlocuire tâmplărie interioară
- înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie din profile de lemn stratificat cu geam termopan, identică cu tâmplăria existentă ca formă și dimensiuni
- asigurarea colectării apelor pluviale de la burlane și conducerea acestora la canalizarea pluvială
- prevederea trotuarului de protecție pe zonele unde acesta nu există
- refacere integrală instalație electrică, la toate nivelele
- refacere integrală instalație de încălzire și instalație sanitară

➤ **Instalații:**

- reabilitarea instalației de încălzire;
- reabilitarea instalației de alimentare cu apă și canalizare;
- reabilitarea instalației electrice;
- realizarea sistemului de Building Management System (sistem de măsurare, monitorizare și control a consumului de energie din clădiri), prin care consumul de energie poate fi măsurat și folosit eficient menținând un grad de confort ridicat;
- realizarea instalației de hidranți interior.
- realizarea sistemului de detecție, semnalizare și avertizare a apariției incendiului, alcătuit din următoarele subsisteme:
 - subsistemul de detecție automată a apariției incendiului, compus din detectoare automate de fum;

- subsistemul de semnalizare manuală a începutului de incendiu, compus din butoane manuale de alarmare;
 - subsistemul de alarmare acustică și optică, compus din semnalizatoare acustice și optice
- realizarea rețelei de calculatoare și a celei de telefonie

Indicatori tehnico-economici

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| • Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 19% | | 64.505 mii lei |
| <i>(în prețuri valabile la data de 03.03.2021, 1 Euro = 4,8768 lei)</i> | | |
| <i>din care C+M</i> | | 46.228 mii lei |
| • Valoarea investiției finanțată de M.D.L.P.A. prin C.N.I. S.A., | | 64.306 mii lei |
| <i>din care C+M</i> | | 46.152 mii lei |
| • Valoarea investiției finanțată prin Episcopia Romano - Catolică Oradea, județul BIHOR lei | | 199 mii lei |
| <i>din care C+M</i> | | 76 mii lei |
| • Eșalonare investiție: INV/C+M | | |
| - Anul I | INV | 43.003 mii lei |
| | C+M | 30.819 mii lei |
| - Anul II | INV | 21.502 mii lei |
| | C+M | 15.409 mii lei |
| • Capacități: | | |
| - Suprafața desfașurată | | 11.359 mp |
| - Suprafața construită | | 5.495 mp |
| • Durata de execuție | | 24 luni |

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al ordonatorului principal de credite fiind emis Avizul C.T.E.-M.D.L.P.A. nr. 31/33 din 12.05.2021 și, ulterior, în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe fiind emis Avizul nr. 18 din 25.05.2021, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Valorile aferente obiectivului, din devizul general, au fost rotunjite în plus sau în minus prin aplicarea principiului conform căruia, dacă cifra primei zecimale după virgulă este mai mare de 5, atunci se rotunjește la 1, iar dacă aceasta este mai mică de 5, se rotunjește la 0, cu excepția valorii investiției finanțată de Episcopia Romano - Catolică Oradea, care a fost rotunjită în plus sau în minus (C+M), pentru respectarea relației matematice dintre sume.

Episcopia Romano - Catolică Oradea, jud. Bihor va finanța cheltuielile aferente lucrărilor de: asigurare a rețelelor de utilități necesare funcționării obiectivului, obținerea unor avize, acorduri și autorizații, organizare de șantier și cheltuieli conexe, taxe, cote aferente Casei Sociale a Constructorilor, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 199 mii lei, inclusiv TVA, cheltuieli aprobate prin Decizia Episcopiei Romano - Catolică Oradea, jud. Bihor, prin reprezentant legal, episcop diecezan, nr. 851/2021.

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții prin Programul național de construcții de interes public sau social derulat de „C.N.I.” – S.A. în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind

| | |
|--------------------|---|
| | înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Subprogramului „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”. |
| 3. Alte informații | Nu este cazul. |

Secțiunea a 3-a. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| | |
|--|---|
| 1. Impactul macroeconomic | |
| 1 ¹ . Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | |
| 2 ¹ . Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2 ² . Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | |
| 4. Impactul asupra mediului | Pentru obiectivul de investiții “Restaurarea ansamblului fostei mănăstiri a Ursulinelor, azi Liceul Ady Endre cod LMI BH-II-a-B-01061”, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, a emis Clasarea notificării nr. 1908 din 04.02.2021, conform căreia proiectul propus nu intra sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu intra sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, astfel proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. |
| 5. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Secțiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

| – Mii lei – | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|---|---|---|----------------|
| Indicatori | An curent | Următorii 4 ani | | | | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: A) bugetul de stat, din acesta: - Impozit pe profit - Impozit pe venit B) bugete locale: - Impozit pe profit C) bugetul asigurărilor sociale - Contribuții de asigurări | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: A) bugetul de stat, din acesta: - Cheltuieli de personal - Active nefinanciare B) bugete locale: - Cheltuieli de personal - Bunuri și servicii C) bugetul asigurărilor sociale - Cheltuieli de personal - Bunuri și servicii | | | | | | |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: A) buget de stat B) bugete locale | | | | | | |
| 4. Propuneri pentru Acoperirea creșterilor de cheltuieli bugetare | | | | | | |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | | | | | | |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare | | | | | | |
| 7. Alte informații | Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Episcopiei Romano-Catolice Oradea, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. | | | | | |

Secțiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

| | |
|--|--|
| 1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1 ¹ . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |

| | |
|--|--|
| 5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Secțiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| | |
|--|---|
| 1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate | Nu este cazul. |
| 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectivul proiectului de act normativ | Nu este cazul. |
| 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Nu este cazul. |
| 4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | A fost obținut Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 18 din 25.05.2021, conform Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu modificările și completările ulterioare. |
| 5. Informații privind avizarea de către: A) Consiliul Legislativ B) Consiliul Suprem de Apărare a Țării C) Consiliul Economic și Social D) Consiliul Concurenței E) Curtea de Conturi | Nu este cazul. |
| 6. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Secțiunea a 7-a. Activități de informare publică privind elaborarea și Implementarea proiectului de act normativ

| | |
|--|--|
| 1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și demersurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în data de 27.05.2021. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățeanului sau diversității biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Secțiunea a 8-a. Măsurile de implementare

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrative publice centrale și/sau locale – înființarea sau extinderea competențelor instituțiilor existente | Nu este cazul |
| 2. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de *Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurarea Ansamblului fostei mănăstiri a Ursulinelor, azi Liceul Ady Endre cod LMI BH-II-a-B-01061”*, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele și instituțiile interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

CSEKE ATTILA

Avizăm favorabil:

VICEPRIM-MINISTRU

KELEMEN HUNOR

MINISTRUL FINANTELOR

ALEXANDRU NAZARE